



Letisko Sliač, a.s.
Letisko Sliač
96231 SLIAČ



IČO: 36633283
DPH: 2021915093
IČ DPH: SK2021915093

OBJEDNÁVKA

číslo: 134 /2019

GSE Services, a.s.
K Letišti 57/1049
161 00 Praha 6

Dátum: 2.10.2019

Množstvo	Cena	OBJEDNÁVAME
		<p>Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30.9.2019, si u Vás objednávame opravu GPU.</p> <p>Cena opravy 23 EUR bez DPH za 1 hod. práce.</p> <p>Celková cena opravy bude stanovená na základe diagnostiky závady. Cena náhradných dielov bude stanovená podľa cenníka výrobcu.</p> <p>Doprava z/na letisko Sliač 400 EUR bez DPH.</p> <p>Splatnosť faktúry 14 dní.</p> <p>Schvaľuje:  Roland Schaller a predstavenstva a oný riaditeľ isko Sliač a.s.</p>
Odporúča: OER 		
Vybavuje: Kozlík, 0948 307 697		
Dodacie dispozície: Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač, 962 31 Sliač		
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Banská Bystrica Číslo účtu: 4001909927/7500 IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927 BIC: CEKOSKBX		
Dodacia lehota: do 1.11.2019	Telefón: 0903 287 553	E-mail: technic@airportsliac.sk